

№ SI010615-002

от 01.06.15

в ответ на входящее письмо №164 от 18.05.2015

Уважаемые Партнеры,

ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» совместно с компанией ООО "Continental Automotive RUS" успешно провели опытные установки тахографа Continental VDO DTCO 3283 с СКЗИ на следующие автомобили ISUZU:

- Forward 18.0 (ISUZU FVR34);
- Forward 12.0 (ISUZU FSR90);
- Elf 9.5 (ISUZU NQR90).


Данные модели оборудованы датчиками скорости КПП, что позволяет производить установку тахографа через штатный разъем для подключения.

Для моделей ISUZU Elf 7.5 (ISUZU NPR75) и Elf 3.5 (ISUZU NMR85) требуется установка датчика скорости в КПП.

Пояснения к вопросам входящего письма №184 от 18 мая 2015г:

- 1) Совместно с ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» была произведена опытная установка тахографа Continental VDO DTCO 3283 с СКЗИ.
- 2) Подтверждена совместимость тахографа Continental VDO DTCO 3283 с СКЗИ с моделями ISUZU Forward 18.0, Forward 12.0, Elf 9.5.
- 3) Конструкторская документация ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» не содержит информации о продукции компании ООО "Continental Automotive RUS".
- 4) ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» на данный момент не производит установку продукции ООО "Continental Automotive RUS" на сборочном конвейере.
- 5) Гарантия на а/м ISUZU сохраняется при использовании продукции компании ООО "Continental Automotive RUS" при условии установки в специализированном техническом центре и наличии технических лицензий на для проведения соответствующей деятельности.
- 6) Ответственность по установленным на ТС тахографу, датчику движения или импульсному датчику в гарантийный и послегарантийный периоды возлагается на компанию-установщика, силами которой была произведена установка.

Инженер по технической адаптации
ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»



Бочаров А.С.